

Tensiomètre au bras Rossmax X3



- Détection de mouvement.
- Détection du bon placement du brassard.
- Indication des risques d'hypertension.
- Détection de battements de coeur irréguliers (IHB).
- Moyenne des 3 dernières lectures.
- Mémoire 2 x 60 mesures avec indication de la date et de l'heure.
- Mode invité.
- Fonctionnement automatique une touche.
- Fourni avec un Brassard conique universel breveté sans latex.
- Porte Brassard.
- LCD Grande taille 57 x 73 mm.
- Calibrage à vie.
- Fonctionne sur piles et sur secteur (adaptateur en option réf. 334.934)

